Air Filter Replacement
取付・取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation

株式会社オートエクゼ
〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1
TEL 03-3531-8151 FAX 03-3531-8152

この度は、オートエクゼ　エアフィルターリプレイスメントをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は、当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付ける時の注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取付けの際には本書に従って作業を進めていただきますようお願いいたします。また作業終了時には本書を必ずお客様にお渡しください。

⚠ 取付け、取扱い上の注意

1. 本書に記載する説明に従って装着を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の取付け上やむを得ない場合を除く製品の加工・改造・分解および、車両の改造は絶対に行わないでください。
2. 本製品の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備を専門に3年以上経験をされている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則としてください。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書に従って作業を行ってください。
4. 本製品は下記に記す適合車種以外に使用しないでください。
5. 走行中に異常が発生した場合は、ただちに安全な場所に停車し、適切な処置を行ってください。そのまま走行を続けますと、エンジンの破損や事故の原因となる場合があります。
6. 当社製品装着に伴いマツダ（株）の車両保証の対象から外れる場合がありますのでご注意ください。
7. 原則としてクレームには応じかねますので、あらかじめご了承ください。また、車体に改造が施されていたり、純正ではない部品が取付けられていたりした場合、または日常点検を怠ったために発生した事故などについては、弊社は一切の責任を負いません。

⚠ メンテナンスに関するご注意

本製品の劣化軽減のため、10，000km走行毎の前後反転組替え（MNC9A00、MDE9A00を除く）と、20，000km走行毎の交換をお勧めいたします。なお、エアブローによるフィルターの清掃は、フィルター目の破損や、目詰りの原因となりますので絶対に行わないで下さい。

品番および適合車種

部品番号	純正フィルター品番	適合車種
MSE9A00	N3H1-13-Z40	RX－8（SE3P）
MND9A00	PEES－13－3A0	ロードスター（ND5RC）
MNC9A00	LFG1-13-Z40	ロードスター（NCEC）
MDE9A00	ZJ01-13-Z40	デミオ（DE3FS/DE3AS/DE5FS/DY系）、ベリーサ（DC系）、アクセラ（BL5FW/BL5FP/BK5P）
MDP9A00	P301－13－3A0	デミオ（DEJFS）、アクセラハイブリッド（BYEFP）
MBM9A00	P501－13－3A0	デミオ（DJ系）、アクセラ（BM5FS/P、BM5AS/P）
MBL9A00	LFBL-13-Z40	アクセラ（BLEFW/BLEFP）、プレマシー（CWEFW）、ビアンテ（CCEFW-200001～）
MBL9A10	PE07-13-3A0A	アクセラ（BLFFW/P）、CX－5（KEEFW/AW）、アテンザ（GJ5FP/W、GJEFP/W）、アクセラ（BMEFS）
MBK9A00	LF50-13-Z40	マツダスピードアクセラ（BL3FW/BK3P）、アクセラ（BLEAW/BLEAP/BKEP）、プレマシー（CWEAW/CR3W/CREW）、ビアンテ（CC3FW/CCEAW/CCEFW-～200000）
MGH9A00	RF4F-13-Z40	アテンザ（GH/GG/GY系）、MPV（LW系）、トリビュート（EP3W）
MKE9A00	SH01-13-3A0A	CX－5（KE2FW/KE2AW）、アテンザ（GJ2FP/W）、アクセラ（BM2FS）
MLY9A00	AJ57-13-Z40	MPV（LY3P）、CX－7（ER3P）、マツダスピードアテンザ（GG3P）

取付要領

1. 整備書（マツダ㈱発行）に従って、純正エアクリーナーエレメントを取外します。
2. エアクリーナーボックス内に残っている、ゴミ、ホコリ、ブローバイオイルなどをきれいに取除きます。
3. 純正エアクリーナーエレメントと同様に、エアフィルターリプレイスメントタイプを取付け作業完了です。

メンテナンスデータ記録　次回交換の目安にしてください。　＝　推奨交換時期　20，000km走行毎　＝

交換日：　　年　　月　　日	交換時走行距離数：　　km